
CASTILLO DE SANTÍA


Elsa Enguita Sierra I Proyectos 7 Preentrega



E: 1:10.000
Emplazamiento



E: 1:300
Planta actual




E: 1:500
Planta antigua

El Castillo de Santía se encuentra entre Erla y Ejea de los Caballeros. Se trata de un conjunto fortificado en muy avanzado estado de ruina y en inminente riesgo de derrumbe y desaparición.


Fortificación formada por un recinto trapezoidal con una torre rectangular de la cual solo queda uno de los cuatro lados.

Debido a su deterioro, está incluido en la Lista Roja del Patrimonio Español desde el 2008.


Analizando la dirección del viento, se comprueba que la zona con más deterioro es la que está expuesta a este fenómeno metereologico




E: 1:300
Alzado Norte



E: 1:300
Alzado Sur



E: 1:300
Alzado Oeste



E: 1:300
Alzado Este